



Bausatz assembly set





Außenmaße (mm) outer dimensions (mm)



am montierten Gehäuse mit Ø3,2 abbohren
M4 Gewinde durchgängig schneiden
und mit Mutter kontern (Erdung)
Drill using Ø3.2 mm on mounted housing, cut
continuous M4 thread and secure using nut.

Detail detail



RoHS-3