



This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.


Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.



Schritt/ Step 1




1. Schrauben löse
Schiene entnehmen
*Loosen screws and
remove the holding strip*
2. Platte mit Motor
Schalter und
Verdrahtung entnehmen
*Remove plate with motor
switch and wiring*
3. Schieber mit
Feder entnehmen
*Remove spring-loaded
slide*




Artikel 106834 LB MA 2X
Part no. 106834 LB MA 2X

Artikel 106841 LB MA 3X
Part no. 106841 LB MA 3X

Schritt/ Step 2



1. Schieber mit
Feder einsetzen
*Re-install spring-loaded
slide*
2. Platte mit Motor
Schalter und
Verdrahtung einsetzen
*Re-install plate with motor
switch and wiring*
3. Schiene einsetzen
Schrauben eindrehen
*Screw holding strip back
into place*



RoHS-3;6c

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Maßstab/Scale: | 1:5 |
| gespeichert/saved: | 28.03.2023 10:12:53 |
| Montageanleitung/instruction sheet | |

ingun

| | |
|------------------------|---|
| Benennung/Designation: | FB-2VM-MOT-MAxxxx Motor für 2-Stufen-Verr. mech. FB-2VM-MOT-MAxxxx / 2-stage locking unit motor, mech. |
| Artikel-Nr./PartNo.: | 112801_Montagezeichnung |

| | |
|-------------|---------|
| Index: | 1 |
| Blatt/Sheet | 1 von 1 |
| DIN A3 | |