




Für die Montage der unmontiert gelieferten Artikel,
sind die Zeichnungen der in der Stückliste angegebenen
Artikel zu verwenden.
The drawings of the items specified in the parts list should
be used as reference for the assembly of the products
which are enclosed in delivery but not pre-assembled.

Pos.-Nr.: Item-no.:	Art.-Nr.: Part-no.:	Menge: Amount:	Benennung DE: Description DE:	Benennung EN: Description EN:
1	113746	1	PGH VA4040	PGH VA4040 Desk housing
2	112085	1	VK VA4040/PG16	VK VA4040/PG16 Vacuum cassette
3	31788	2	GDF-185-60-200N-A6-A6	GDF-185-60-200N-A6-A6 Gas pressure spring
4	112094	1	BOE VA4040	BOE VA4040 Base plate unit
5	113537	1	SSA-VPC-G12-VA4040	SSA-VPC-G12-VA4040 Interface support
6	113436	1	SST-VPC-G12	SST-VPC-G12 Interface

RoHS-3;6a;6c

Maßstab/Scale: 1:5	Benennung/Designation:		
gespeichert/saved: 27.10.2024 00:46:46	VA 4040/D/H/VPC-G12 Vakuum Prüfadapter		
Montageanleitung/instruction sheet	VA 4040/D/H/VPC-G12 Vacuum test fixture		
	Artikel-Nr./PartNo.:	Index:	Blatt/Sheet
	114664	0	1 von 1
			DIN A3